*****В ночь с 25 на 26 октября 2018 года в районе поселка Греческий Туапсинского района Краснодарского края на участке воздушного перехода МН Тихорецк-Туапсе-1 произошло повреждение трубопровода. По предварительным оценкам выход нефти составил около 5 м ^{3}. Разрушение стенки нефтепровода произошло вследствие внешней нагрузки – движения селевого потока. В результате выпадения критичного количества осадков в Краснодарском крае водоемы вышли из берегов, что привело к оползневым процессам и серьезным разрушениям. Из-за природной аномалии в регионе действует режим чрезвычайной ситуации.**

*****К работам по ликвидации последствий выхода нефти в оперативном порядке приступили аварийно-ремонтные службы АО «Черномортранснефть», транспортировка нефти по МН Тихорецк-Туапсе остановлена. В настоящее время в ликвидации последствий инцидента задействовано более 100 работников и 45 единиц техники. На р.Туапсе установлены боновые заграждения, попадание нефти в другие водные акватории предотвращено. На месте выхода нефти ведется постоянный экологический мониторинг окружающей среды. Опасность для населения отсутствует.**

*****Аварийно-ремонтные службы проводят необходимые мероприятия до полного устранения последствий происшествия.**