

*****1 сентября 2014 года в 21.00 произошло резкое снижение давления на магистральном водопроводе В-19 Д-500 мм. Было принято решение об остановке водопровода. В 23.00 прекращена подача воды потребителям станицы Тамань. Причиной аварии послужил коррозионный износ стального водопровода, введенного в эксплуатацию в 1981 году. В трубе образовались свищи.**

*****На место ЧП незамедлительно выехала аварийная бригада филиала «Таманский групповой водопровод» ООО «Югводоканал». Утечки были обнаружены в двух местах: свищи Д-35 мм и Д-25 мм. Сварочные работы завершены в 03.30 2 сентября.**

*****Однако при вводе в эксплуатацию водовода были обнаружены еще утечки воды: свищи Д-60 мм и Д-55 мм, которые требовали устранения с отключением водоснабжения. С 07.00 2 сентября над устранением утечек работали две бригады. Для жителей станицы был организован подвоз воды. Сварочные работы завершены в 13.30 2 сентября. После промывки и дезинфекции была восстановлена подача воды на РЧВ ст.Тамань в 14.30. Затем - начата опрессовка разводящих водопроводных сетей станицы. На время этих работ для жителей верхних и тупиковых улиц был организован подвоз воды.**